


## **Voltage tester**

- Tester napięcia • Zkoušečka napětí • Tester napätia • Feszültségvizsgáló •  
Tester napetosti • Itampos testeris
- 

orang<sup>o</sup>jo

**VC701**

VC701 • Voltage tester



## General information

EN

Voltage tester for measuring AC and DC voltage.

## Safety guidelines

1. Prior to initiation of device's usage it is recommended to get thoroughly acquainted with operating manual and terms of safe use. This will allow avoiding an electric shock, health damages or loss of life, as well as it may prevent damages to the device.
2. Prior to commencing measurements it is recommended to check for damages on device's casing or measuring cables. In case any cable or device damages are detected device should not be used, as it may pose an electric shock threat.
3. The device should not be used when insulation wrapping the probes and cables is damaged.
4. Only gauging cables delivered with the set may be used for measurements. In case gauging cables are damaged they should be replaced with cables of exact technical parameters.
5. The device can be used only for measurements compliant with the manual and its technical specification. Otherwise, device's safety provisions may not be sufficient for safe usage.
6. During measurements all metal ends should not be touched. Fingers should be kept above insulation sheaths.
7. It is not allowed to make measurements with wet hands.
8. The device should not be used, or kept, in high air humidity or temperature conditions, in strong electromagnetic field or in an explosive or flammable environment. Such conditions may influence gauging results and create an electric shock hazard.
9. Device should be used and stored in a place inaccessible for children.
10. Device should not be used directly after it is relocated from a room with high air humidity, excessively low or high temperature conditions.

## Technical specification

Measurement accuracy for particular gauging values is given for 1 year from calibration date and for an operating temperature of  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  and air humidity of 75%.

Accuracy:  $\pm\%$  of indicated value  $\pm$  number of least significant digits.

3.5 digit LCD display • Power supply: 23A battery (DC 12 V =) • Number of readouts: 2 readouts per second • Buzzer • Dimensions: 102 x 60 x 24 mm • Operating conditions: from  $0^{\circ}\text{C}$  to  $40^{\circ}$ , air humidity: < 80% • Storage conditions: from  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$ , air humidity < 85% • Weight: approx. 60 g • Kit includes: multimeter, gauging cables, battery (a test battery – not covered by the guarantee), operating manual.

## Safety category

**CAT I** – gauging category CAT I defines safety requirements for measurements in

devices which are not connected directly to a low voltage network, such as batteries, accumulators, flashlights.

**CAT II** – gauging category CAT II defines safety requirements for measurements carried out in devices directly connected to a low voltage network, such as home appliances, office equipment or workshop equipment.

**CAT III** – gauging category CAT III defines safety requirements for measurements carried out in the circuits of installations inside buildings.

 **Multimeter should not be used for measurements of devices defined by CAT IV.**

### Description

---

- ① indication of DC voltage polarization
- ② optical voltage indicators

### AC/DC voltage measurement

---

1. Apply the „+” meter tip to the active part of the circuit (L).
2. Apply the tip of the test lead to the neutral part of the circuit (N).
3. Read the voltage value with the illuminated diode on the meter housing ②.

 **When measuring alternating current, the +/- polarity is indicated ①**

### Informacje ogólne

---

PL

Tester napięcia do pomiaru napięcia prądu stałego i zmiennego.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

---

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz warunkami bezpiecznego użytkowania. Pozwoli to uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym, utraty zdrowia lub życia, a także zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.
2. Przed rozpoczęciem pomiarów należy zwrócić uwagę, czy obudowa urządzenia lub przewody pomiarowe nie są uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia lub przewodów nie należy ich używać, gdyż może to grozić porażeniem prądem.
3. Nie wolno używać urządzenia gdy izolacja wokół sond i przewodów jest uszkodzona.
4. Do pomiarów należy używać dostarczonych w komplecie przewodów pomiarowych. W przypadku uszkodzenia przewodów pomiarowych należy wymienić je na przewody o takich samych parametrach technicznych.
5. Urządzenie może być używane tylko do pomiarów zgodnych z instrukcją obsługi i specyfikacją techniczną urządzenia. W przeciwnym wypadku zabezpieczenia urządzenia mogą nie być wystarczające do bezpiecznego użytkowania.

6. Nie wolno dotykać metalowych końcówek podczas pomiaru. Palce należy trzymać powyżej oston izolacyjnych.
7. Nie wolno wykonywać pomiarów mokrymi rękami.
8. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury powietrza, w silnym polu elektromagnetycznym oraz w otoczeniu wybuchowym lub łatwopalnym. Takie warunki mogą wpływać na niewłaściwe wyniki pomiarów i grozić porażeniem prądem elektrycznym.
9. Urządzenie należy użytkować i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Nie należy używać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z pomieszczenia o wysokiej wilgotności powietrza, niskiej lub wysokiej temperaturze.

### **Specyfikacja techniczna**

pomiar napięcia AC/DC: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V - częstotliwość 0-60 Hz - wskazanie polaryzacji napięcia DC - optyczny wskaźnik napięcia - IP50 - zasilanie: testowane urządzenie - cykl pracy: pomiar 10 s, przerwa 240 s - temperatura pracy: od -10°C do +50°C, wilgotność powietrza < 80% - Zestaw zawiera: miernik, przewody pomiarowe, instrukcję obsługi.

### **Kategoria bezpieczeństwa**

**CAT I** – kategoria pomiarowa CAT I określa wymagania bezpieczeństwa dla pomiarów w urządzeniach nie podłączonych bezpośrednio do instalacji niskiego napięcia, takich jak baterie, akumulatory, latarki.

**CAT II** – kategoria pomiarowa CAT II określa wymagania bezpieczeństwa dla pomiarów przeprowadzanych w urządzeniach bezpośrednio podłączonych do instalacji niskiego napięcia, takich jak urządzenia domowe, biurowe lub stanowiące wyposażenie warsztatów.

**CAT III** – kategoria pomiarowa CAT III określa wymagania bezpieczeństwa dla pomiarów przeprowadzanych w obwodach instalacji znajdujących się wewnętrz budynków.

 **Miernika nie wolno używać do prowadzenia pomiarów określonych przez CAT IV.**

### **Opis**

- ① wskazanie polaryzacji napięcia DC
- ② optyczne wskaźniki napięcia

### **Pomiar napięcia AC/DC**

1. Przyłożyć grot miernika „+” do części czynnej obwodu (L).
2. Przyłożyć grot przewodu pomiarowego do części neutralnej obwodu (N).
3. Odczytać wartość napięcia przy diodzie podświetlonej na obudowie miernika ②.

 Przy mierzeniu prądu zmiennego wskazywana jest jego polaryzacja +/- ①

## Obecné informace

CZ

Zkoušečka napětí pro měření AC a DC napětí.

## Bezpečnostní pokyny

1. Před zahájením použití zařízení je třeba se podrobně seznámit s instruktážním manuálem a s podmínkami bezpečného použití. Umožní to vyhnout se případnému úrazu elektrickým proudem, ztrátě zdraví nebo života a také předběhne poškození zařízení.
2. Před zahájením měření je třeba se přesvědčit, jestli kryt zařízení nebo měřící kabely nejsou poškozené. V případě jakéhokoliv poškození zařízení nebo kabelů nelze je používat, protože může to způsobit úraz elektrickým proudem.
3. Nelze používat zařízení pokud izolace sond a kabelů je poškozena.
4. K měření je třeba používat dodaných měřících kabelů. V případě poškození měřících kabelů je třeba je nahradit kabely se stejnými technickými parametry.
5. Zařízení lze používat jenom k měření podle instruktážního manuálu a v souladu s technickými parametry zařízení. V jiném případě zabezpečení zařízení mohou nebýt dostatečné, aby zařízení bylo bezpečně používáno.
6. Nesmíte se dotýkat kovových koncovek během měření. Prsty držte nad izolačními kryty.
7. Nепровázejte měření mokrýma rukama.
8. Zařízení nelze používat ani uschovávat ve velmi vlhkých prostorech, ve vysoké teplotě, v silném elektromagnetickém poli a blízko výbušnin a hořlavin. Takové podmínky můžou ovlivňovat nesprávné výsledky měření a způsobit úrazy elektrickým proudem.
9. Zařízení je třeba používat a uskladňovat v místech nedostupných pro děti.
10. Nelze používat zařízení přímo po jeho přenesení z místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu, z nízké nebo vysoké teploty.

## Technická specifikace

Měření AC/DC napětí: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V · frekvence 0-60 Hz · a polarita stejnosměrného napětí · optický indikátor napětí · IP50 · napájení: testované zařízení · pracovní cyklus: měření 10 s, přestávka 240 s · pracovní teplota: od -10°C do + 50°C, vlhkost vzduchu < 80% · Sada obsahuje: měřič, měřící kabely, instruktážní manuál.

## Bezpečnostní třída

**CAT I** – měřící třída CAT I stanoví bezpečnostní požadavky pro měření v zařízeních nenapojených přímo k instalaci nízkého napětí, takových jako jsou baterie, akumulátory, baterky.

**CAT II** – měřící třída CAT II stanoví bezpečnostní požadavky pro měření v zařízeních napojených na instalace nízkého napětí, takových jako jsou domácí a kancelářská zařízení nebo vybavení dílen.

**CAT III** – měřící třída CAT III definuje bezpečnostní požadavky pro měření prováděná v obvodech instalací uvnitř budov.

 **Měřič nelze používat k měření popsanému v CAT IV.**

## Popis

- ① indikace polarizace stejnosměrného napětí
- ② optické indikátory napětí

## Měření napětí AC/DC

1. Přiložte hrot měřiče „+“ na aktivní část okruhu (L).
2. Dotkněte se špičkou testovacího vodiče neutrální části obvodu (N).
3. Odečtěte hodnotu napětí pomocí svítící diody na krytu měřiče ②.

 **Při měření střídavého proudu je indikována jeho polarizace +/- ①**

## Všeobecné informácie

SK

Tester napäťia na meranie striedavého a jednosmerného napäťia.

## Varnostní nasveti

1. Pred použitím prístroja si treba dôkladne prečítať návod a podmienky bezpečného používania. Vyhnete sa tak možnému úrazu elektrickým prúdom, zdravotným alebo životným nákladom, a tým predidete poškodeniu budovy.
2. Pred výpočtom podmienok je potrebné mať na pamäti, že usporiadanie budovy alebo priestorov nie je škodlivé. V prípade akéhokoľvek poškodenia zariadenia alebo vodičov nie je vhodné ich používať, pretože môže dôjsť k výpadku prúdu.
3. Zariadenia, kde je poškodená izolácia sond a vodičov, nemožno použiť.
4. Musia sa použiť nástroje stanovené v meracích prístrojoch. V prípade zničenia meracích prístrojov je potrebné ich nahradieť prístrojmi s rovnakými technickými parametrami.
5. Zariadenie možno používať len v súlade s návodom a špecifikáciami technického zariadenia. Ako preventívne opatrenie nemusí byť dostatočné na bezpečné použitie.
6. Kovové konce sa počas merania nesmú dotýkať. Je potrebná horná časť izolácie.
7. Nedá sa merať mokrými rukami.
8. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v podmienkach vysokej vlhkosti a teploty vzduchu, v silných elektromagnetických poliach a pri výbušných alebo ťahkých rotáciách. Takéto podmienky môžu ovplyvniť účinky meraní a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

9. Zariadenie by sa malo používať a skladovať mimo dosahu detí.
10. Nie je vhodné používať zariadenie bezprostredne po prenose vysokej vlhkosti, nízkej alebo vysokej teploty.

### Technické špecifikácie

---

Meranie striedavého / jednosmerného napäťa: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V · frekvencia 0-60 Hz · a polarita jednosmerného napäťa · optický indikátor napäťa · IP50 · napájanie: testované zariadenie · pracovný cyklus: meranie 10 s, prestávka 240 s · pracovná teplota: od -10°C do +50°C, vlhkosť vzduchu < 80% · Sada obsahuje: merač, meracie káble, návod na použitie.

### Bezpečnostná kategória

---

**CAT I** – meracia trieda CAT I stanovuje „bezpečnostné požiadavky na meranie“ v zariadeniach nenapojených priamo na inštaláciu nízkeho napäťa, takých ako sú batérie, akumulátory, baterky.

**CAT II** – meracia trieda CAT II stanovuje bezpečnostné požiadavky pre meranie v zariadeniach napojených na inštalácie nízkeho napäťa, takých ako sú domáce a kancelárské zariadenia alebo vybavenie dielní.

**CAT III** – meracia trieda CAT III definuje bezpečnostné požiadavky pre merania vykonávané v obvodoch inštalácií vo vnútri budov.

 Merač sa nesmie používať na meranie ako je definované v CAT IV.

### Popis

---

- ① indikácia polarizácie jednosmerného napäťa
- ② optické indikátory napäťa

### Meranie striedavého / jednosmerného napäťa

---

1. Priložte hrot glukomera „+“ na aktívnu časť okruhu (L).
2. Dotknite sa špičkou testovacieho kábla neutrálnej časti obvodu (N).
3. Odčítajte hodnotu napäťa pomocou svietiacej diódy na kryte merača ②.

 Pri meraní striedavého prúdu sa udáva jeho polarizácia +/- ①.

### Általános információ

---

HU

Feszültségvizsgáló AC és DC feszültség mérésére.

### Biztonsági követelmények

---

1. A készülék használata előtt alaposan meg kell ismerkedni a biztonságos használat utasításaival és feltételeivel. Ezzel elkerülhető az esetleges áramütés, egészségügyi vagy életveszélyes költségek, és így elkerülhető a létesítmény károsodása.

2. A feltételek kiszámítása előtt figyelembe kell venni, hogy az épület, helyiségek elrendezése nem káros. A berendezések vagy a vezetékek sérülése esetén ezek használata nem alkalmas, mert áramkimaradást okozhat.
3. Az a készülék, ahol a szondák és a vezetékek szigetelése sérült, nem használható..
4. A mérőműszerekben előírt műszereket kell használni. A mérőműszerek megsemmisülése esetén azokat azonos műszaki paraméterekkel rendelkező készülékekre kell cserélni.
5. A készüléket csak a műszaki eszköz használati utasításának és specifikációinak megfelelően szabad használni. Elővigyázatossági intézkedés esetén nem biztos, hogy elegendő a biztonságos használathoz.
6. A fémvégeket mérés közben nem lehet megérinteni. A szigetelés felső része szükséges.
7. Vizes kézzel vagy szemmel nem lehet mérni.
8. Ne használja vagy tárolja a berendezést magas páratartalmú és levegő hőmérsékletű körülmények között, erős elektromágneses mezőben, valamint robbanásveszélyes vagy könnyű forgási körülmények között. Az ilyen körülmények befolyásolhatják a mérési eredményeket és áramütést okozhatnak.
9. A tárgyat gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell használni és tárolni.
10. Nem alkalmas a készülék azonnali használata magas páratartalom, alacsony vagy magas hőmérséklet átvitele után.

## Műszaki specifikáció

AC/DC feszültségmérés: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V · frekvencia 0-60 Hz · jelzett és az egyenfeszültség polaritása · optikai feszültségjelző · IP50 · tápegység: tesztelés alatt álló készülék · munkaciklus: mérés 10 s, szünet 240 s · üzemi hőmérséklet: -10°C és + 50°C között, a levegő páratartalma < 80% · A készlet tartalma: mérleg, mérővezetékek, szervizelési útmutató.

## Biztonsági kategória

**CAT I** – mérési kategória A CAT I biztonsági követelményeket állapított meg a nem közvetlenül kisfeszültségű berendezésekkel, például elemekre, akkumulátorokra, zseblámpáakra vonatkozó mérésekre.

**CAT II** – CAT II kategóriájú biztonsági intézkedések olyan biztonsági intézkedésekhez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak kisfeszültségű berendezésekhez, például háztartási, irodai vagy háztartási berendezésekhez.

**CAT III** – A CAT III mérési osztály meghatározza az épületen belüli berendezések áramköreiben végzett mérések biztonsági követelményeit.

 A mérleget nem szabad mérésekhez használni CAT IV.

## Leírás

① az egyenfeszültség polarizációjának jelzése

② optikai feszültségjelzők

### AC/DC feszültség arány

---

1. Helyezze a „+” mérőcsúcsot az áramkör aktív részére (L).
2. Érintse meg a mérővezeték hegyét az áramkör nulla részéhez (N).
3. Olvassa le a feszültségértéket a mérőházon lévő világító diódával ②.

 A földelés szakadt áramköA váltóáram mérésekor annak polarizációja +/- van feltüntetve ①.

### Varnostne zahteve

---

SI

Tester napetosti za merjenje izmenične in enosmerne napetosti.

### Varnostne zahteve

---

1. Pred uporabo naprave se je treba temeljito seznaniti z navodili in pogoji varne uporabe. S tem se bo mogoče izogniti morebitnemu električnemu udaru, zdravstvenim ali življenjskim stroškom in s tem preprečiti škodo na objektu.
2. Pred izračunom pogojev je treba upoštevati, da ureditev objekta ali prostorov ni škodljiva. V primeru kakršnih koli poškodb opreme ali prevodnikov jih ni primerno uporabljati, saj lahko to povzroči izpad toka.
3. Naprave, kjer je poškodovana izolacija sond in prevodnikov, ni mogoče uporabljati.
4. Uporabiti je treba instrumente, predvidene v merilnih instrumentih. V primeru uničenja merilnih instrumentov jih je treba zamenjati za naprave z enakimi tehničnimi parametri.
5. Napravo je dovoljeno uporabljati le v skladu z navodili in specifikacijami tehnične naprave. V primeru previdnostnega ukrepa morda ne bo zadostoval za varno uporabo.
6. Med meritvijo se ni mogoče dotikati kovinskih concev. Potreben je zgornji del izolacije.
7. Ni mogoče meriti z mokrimi rokami.
8. Ne uporabljajte in ne shranujte opreme v pogojih visoke vlažnosti in temperature zraka, v močnih elektromagnetnih poljih in v eksplozivnih ali lahkih vrtenjih. Takšni pogoji lahko vplivajo na učinke meritev in povzročijo električni udar.
9. Objekt je treba uporabljati in hraniti na mestu, ki ni dostopno otrokom.
10. Naprave ni primerno uporabljati takoj po prenosu visoke zračne vlage, nizke ali visoke temperature.

### Tehnična specifikacija

---

Merjenje AC/DC napetosti: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V - frekvence 0-60 Hz - in polarnost enosmerne napetosti - optični indikator napetosti - IP50 - napajanje: testirana naprava - delovni cikel: merjenje 10 s, odmor 240 s - delovna temperatura: od -10 °C do +50 °C, zračna vlaga < 80% - V kompletu so: merilnik, merilne kable, servisna navodila.

## Varnostna kategorija

**CAT I** – merilna kategorija CAT I ima vzpostavljene varnostne zahteve za meritve, ki niso neposredno povezane z nizkonapetostnimi instalacijami, kot so baterije, akumulatorji, svetilke.

**CAT II** – CAT II kategorija varnostnih ukrepov za varnostne ukrepe, ki so neposredno povezani z nizkonapetostnimi napravami, kot so hišna, pisarniška ali domača namestitev.

**CAT III** – merilni razred CAT III določa varnostne zahteve za meritve, ki se izvajajo v tokokrogih inštalacij znotraj zgradb.

**⚠ Tehnike se ne sme uporabljati za merjenje mer določeni v CAT IV.**

## Opis

- ① indikacija polarizacije enosmerne napetosti
- ② optični indikatorji napetosti

## Razmerje AC/DC napetosti

1. Nanesite „+“ konico merilnika na aktivni del vezja (L).o.
2. S konico merilnega kabla se dotaknite nevtralnega dela vezja (N).
3. Odčitajte vrednost napetosti z osvetljeno diodo na ohišju merilnika ②.

**⚠ Pri merjenju izmeničnega toka je prikazana njegova polarizacija +/- ①.**

## Bendra informacija

LT

Jtampos testeris kintamosios ir nuolatinės srovės jtampai matuoti.

## Saugos nurodymai

1. Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugaus naudojimo sąlygas. Tai padės išvengti galimų elektros smūgių, sveikatos ir gyvenimo netekimo grėsmės ir išvengti prietaiso sugedimo.
2. Prieš pradédami matavimą įsitikinkite, kad įrenginio korpusas ar matavimo laidai nėra pažeisti. Įrenginio ar laidų sužalojimo atveju negalima juo naudotis, nes tai gresia elektros smūgių.
3. Nenaudoti įrenginio, jei izoliacija aplink zondus ir laidus yra pažeista.
4. Matavimui naudoti rinkinyje esančius matavimo laidus. Jei matavimo laidai yra sudaginti, juos reikia pakeisti tuos pačius techninius parametrus turinčiais laidais.
5. Įrenginį galima naudoti tik matavimams atitinkantiems įrenginio naudojimo instrukciją ir technines specifikacijas. Priešingu atveju įrenginio saugumo elementai gali nepakakti saugiam naudojimui.
6. Matavimo metu negalima liesti metalinių antgalių. Laikyti pirštas virš izoliuojančių dangų.

7. Negalima atlikti matavimų drėgnomis rankomis ar vietose.
8. Nenaudoti ir nelaikyti įrenginio esant dideliam oro drėgnumui ir aukštai oro temperatūrai, stipriuose elektromagnetiniuose laukuose ar sprogioje arba degioje aplinkoje. Tokios sąlygos gali įtakoti matavimo rezultatus ir gali sukelti elektros smūgi.
9. Įrenginį reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Nenaudokite prietaiso iškart po jo atnešimo į patalpą, kurioje yra didelė drėgmė, žema ar auksta temperatūra.

## Techninė specifikacija

---

AC/DC įtampos matavimas: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 110 V / 220 V / 380 V • dažnis 0-60 Hz • nurodytas ir nuolatinės srovės įtampos poliškumas • optinis įtampos indikatorius • IP50 • maitinimo šaltinis: bandomas įrenginys • darbo ciklas: matavimas 10 s, pertrauka 240 s • darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki + 50 °C, oro drėgumas <80% • Rinkinyje yra: matuoklis, matavimo laidai, vartotojo vadovas.

## Saugmo kategorija

---

**CAT I** – matavimo kategorija CAT I nustato saugos reikalavimus matavimams įrenginiuose, kurie nėra tiesiogiai prijungti prie žemos įtampos instaliacijos, pvz. baterijos, akumuliatoriai, žibintuvėliai.

**CAT II** – matavimo kategorija CAT II nustato saugos reikalavimus matavimams įrenginiuose, kurie tiesiogiai prijungti prie žemos įtampos instaliacijos, pvz. namų, biuro ar dirbtuvių įranga.

 **Matuoklis negali būti naudojamas CAT III ir CAT IV apibrėžtų kategorijų matavimams.**

## Aprašymas

---

- ① nuolatinės srovės įtampos polarizacijos indikacija
- ② optinės įtampos indikatoriai

## AC/DC įtampos matavimas

---

1. Prie aktyvios grandinės dalies (L) uždékite matuoklio antgalį „+“.
2. Bandymo laido galiuką palieskite prie neutralios grandinės dalies (N).
3. Nuskaitykite įtampos vertę šviečiančiu diodu ant skaitiklio korpuso ②.

 **Matuojant kintamają srovę, nurodoma jos polarizacija +/- ①.**

NOTE . NOTATKI . POZNÁMKY . POZNÁMKY . MEGJEGYZÉSEK . OPOMBE . PASTABOS

**NOTE . NOTATKI . POZNÁMKY . POZNÁMKY . MEGJEGYZÉSEK . OPOMBE . PASTABOS**

NOTE . NOTATKI . POZNÁMKY . POZNÁMKY . MEGJEGYZÉSEK . OPOMBE . PASTABOS

orango

**Electromalt Limited**

15, Level 1, Suite 4, Naxxar Road, Birkirkara, BKR9049 - Malta  
tel. 00356 77028874 · [www.electromalt.com](http://www.electromalt.com) · [office@electromalt.com](mailto:office@electromalt.com)



EN Please refer to the local collection and segregation rules for electrical and electronic equipment. Observe the regulations and do not dispose electrical and electronic equipment with consumer waste. Proper disposal of used products helps to reduce their harmful effects on the environment and human health. PL Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. CZ Seznamte se s místními pravidly sběru a třídění elektrických a elektronických zařízení. Dopržujte tyto předpisy a nevyhazujte opotřebované elektronické výrobky spolu s normálním komunálním odpadem. Správné skladování opotřebovaných výrobků pomáhá omezit jejich škodlivý vliv na přírodní prostředí a lidské zdraví. SK Informujte sa o miestnych pravidlach zberu a triedenia elektrických a elektronických zariadení. Dopržujte prosím predpisy a nelikvidujte použité elektronické výrobky spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia použitých výrobkov pomáha znížovať ich škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. HU Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésére és elküldítésére vonatkozó helyi szabályokról. Kérjük, kövesse az előírásokat, és ne dobja ki használt elektronikai termékeit a normál háztartási hulladékkel együtt. A használt termékek megfelelő ártalmatlansítása segít csökkenteni a természeti környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásukat. SI Pozanimajte se o lokalnih pravilih za zbiranje in ločevanje električne in elektronske opreme. Upoštevajte predpise in rabljene elektronske izdelkov ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odstranjevanje rabljenih izdelkov pomaga zmanjšati njihov škodljiv vpliv na naravo in zdravje ljudi. LT Susipažinkite su vietinėmis elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo ir rūšiavimo taisyklėmis. Laikykites įstatymų ir panaudotų elektroninių prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamas panaudotų produktų rūšiavimas padeda sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

