



Jak zainstalować czujnik HallON v3 na drukarce Anet A8

Opracowane przez Garage Make Zone

Zanim rozpoczniesz...

UWAGA!

By wykonać przedstawioną modyfikację, należy **ściśle przestrzegać** poleceń zawartych w instrukcji. Dołożyliśmy wszelkich starań by montaż czujnika, instalacja oprogramowania i konfiguracja przebiegła bezproblemowo, aby zamontować sensor należy pobrać pliki .STL, a następnie wydrukować. <u>https://www.thingiverse.com/thing:4581114</u>

Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które mogłby by powstać podczas nieumiejętnej instalacji.

Opracowane przez Garage Make Zone.

Co będzie potrzebne?



a. HallON v3,

- b. śrubokręty,
- c. śrubki M3x25 mm
- d. śrubki M3x45 mm
- e. imbus
- f. mocowanie HallON*
- g. wyzwalacz HallON*

*wszystkie pliki .STL są tutaj



Zaczynajmy!

1. Wykręć śrubki silnika osi X.



3. Wykręć śrubki wentyatora.

2. Przyłóż wyzwalacz i przykręć śrubkami 3x25 mm.



4. Przykręć mocowanie.





5. Wsuń czujnik HallON w mocowanie.



6. Odmontuj endstop osi Z



8. Przełóż kabel czujnika HallON



7. odepnij edstop osi Z.



9.Wepnij kabel czujnika HallOn do złącza S_Z



Wgranie Firmware'u

1. Pobierz program Flash Wizard

Flash Wizard stworzony przez Garage Make Zone jest programem, który pomoże ci wgrać nowe oprogramowanie do Anet A8.

Możesz pobrać go stąd: <u>https://garage-makezone.eu/download/</u> flash-wizard-win/?wpdmdl=2510&masterkey=5fd137d659d49

🦧 Flash Wizard		- 🗆 🗙	(
		GARAGE	
	Do you have the .hex file?		
	I have the .hex file		
	I don't have the .hex file		

- 2. Wybierz język menu
- 3. Wybierz "Nie mam pliku .hex"

4. Wybierz Anet A8



5. Wybierz typ czujnika



6. Wybierz język oprogramowania



7. Wybierz port USB

🔏 Flash Wiza	rd			- 🗆 X
G		Flash	nWiza	ard ?
				- 4 _
CI			Choose port	Flash!
	Anet A8	3. HallON v3	Port	₩ Flash!
			COM5 🖑	
	BY GMZ VIS	SIT OUR SHOP AT:	SHOP.GARAGE-MAI	KEZONE.EU

8. Wybierz "Wgraj"





Kalibracja I. Pobierz program HallON configurator

Windows: https://garage-makezone.eu/download/hal-lon-configurator-2-0/?wpdmdl=2057&masterkey=5e9b34b1196c7



Linux: https://garage-makezone.eu/download/hallon-configurator-2-0-linux/?wpdmdl=2058&masterkey=5e-9b3534613d7

2. Połącz się z drukarką



5. Ustaw offset za pomocą strzałek

Użyj szczelinomierza lub paragonu by ustawić offset.

Ustaw szczelinomierz na 0.15mm

Musi być wyczuwalne lekkie tarcie.





6. Naciśnij "Ustaw offset" Kalibracja gotowa!

Mapowanie

 Ustaw temperaturę stołu na 60°C, a następnie naciśnij "Włącz grzanie"

 Kiedy stół się nagrzeje naciśnij w programie "Mapowanie".

3. Wybierz "Mapuj"



4. Kiedy proces mapowania się zakończy wybierz *"Zapisz mapę"*



Konfguracja **Repetier Hosta**



 Dodaj kod startowy, możesz to zrobić w dowolnym programie tnącym

<u>2. Musisz dodać:</u> ; G29; poziomowanie stołu

, 929, poziornowanie stoła M420 S1; ładowanie mapy z pamięci EEPROM

uktura	Ekstruzja	G-Codes	Zaawansowane				
	; Defa	; Default start code					
udera a	G28 ; Home extruder ;G29; bed mapping M420 S1; import map from EEPROM G1 Z15 F(Z TRAVEL SPEED)						
-Code,	<pre>M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}</pre>						